

詳細モニタリング結果一覧(18N26)

* 1 電離箱における値
 * 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N26-005	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	7.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-006	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	7.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-007	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	7.0 ※2	モニタリングカー	
18N26-008	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	5.6 ※2	モニタリングカー	
18N26-014	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	5.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-015	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	6.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-023	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	6.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-024	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	6.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-032	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	5.8 ※2	モニタリングカー	
18N26-033	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	6.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-041	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.9 ※2	モニタリングカー	
18N26-042	双葉郡浪江町大字津島	2011/10/26	6.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-051	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	6.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-061	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	6.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-231	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.5 ※2	測定員	
18N26-375	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.6 ※2	モニタリングカー	
18N26-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N26-386	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N26-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N26-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.0 ※2	モニタリングカー	

注記)

※空間線量率は、2012年1月16日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(20N26)

* 1 電離箱における値
 * 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N26-159	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-160	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-168	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-169	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-170	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	6.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-177	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-178	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-179	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	6.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-180	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	6.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-186	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-187	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-189	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-196	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-198	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-199	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.5 ※2	測定員	
20N26-246	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.5 ※2	モニタリングカー	
20N26-257	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.7 ※2	測定員	
20N26-264	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.9 ※2	測定員	
20N26-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-267	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-274	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	7.7 ※2	測定員	
20N26-275	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-276	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.6 ※2	モニタリングカー	
20N26-281	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.9 ※2	測定員	
20N26-282	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.5 ※2	モニタリングカー	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N26-286	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-287	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-288	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.7 ※2	測定員	
20N26-291	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-297	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-298	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-299	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-300	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.1 ※2	測定員	
20N26-306	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-307	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	5.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-316	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-326	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.6 ※2	モニタリングカー	
20N26-327	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.5 ※2	モニタリングカー	
20N26-336	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-337	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-347	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	4.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	6.0 ※2	測定員	
20N26-391	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.5 ※2	測定員	
20N26-396	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.0 ※2	測定員	
20N26-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.5 ※2	測定員	
20N26-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	

注記)

※空間線量率は、2012年1月16日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N26)

* 1 電離箱における値
 * 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-008	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-009	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-017	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	9.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-018	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-028	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	10.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-038	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-043	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.9 ※2	測定員	
22N26-044	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	7.4 ※2	測定員	
22N26-045	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.3 ※2	測定員	
22N26-046	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	10.3 ※2	測定員	
22N26-047	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-048	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-053	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.0 ※2	測定員	
22N26-054	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	21.2 ※2	測定員	
22N26-055	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	14.3 ※2	測定員	
22N26-056	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.1 ※2	モニタリングカー	
22N26-057	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-065	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.3 ※2	測定員	
22N26-066	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-067	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.6 ※2	測定員	
22N26-068	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	10.2 ※2	測定員	
22N26-075	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-076	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-077	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	11.6 ※2	測定員	
22N26-078	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.7 ※2	測定員	
22N26-079	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	10.1 ※2	測定員	
22N26-084	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.4 ※2	測定員	
22N26-085	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-086	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.6 ※2	測定員	
22N26-094	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-095	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-096	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.6 ※2	測定員	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-202	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.3 ※2	測定員	
22N26-203	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.8 ※2	測定員	
22N26-204	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.6 ※2	モニタリングカー	
22N26-205	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	10.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-206	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	10.0 ※2	測定員	
22N26-211	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	9.5 ※2	測定員	
22N26-213	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-214	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-215	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	10.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-221	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	16.2 ※2	測定員	
22N26-222	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-223	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-224	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-225	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-231	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-232	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.1 ※2	モニタリングカー	
22N26-233	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-234	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.6 ※2	モニタリングカー	
22N26-241	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-242	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.2 ※2	測定員	
22N26-243	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	7.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-244	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	7.2 ※2	モニタリングカー	
22N26-245	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.1 ※2	測定員	
22N26-246	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.4 ※2	測定員	
22N26-251	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.1 ※2	測定員	
22N26-252	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-253	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	7.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-254	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.8 ※2	測定員	
22N26-255	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	9.8 ※2	測定員	
22N26-261	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.2 ※2	測定員	
22N26-262	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.3 ※2	測定員	
22N26-263	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	6.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-264	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.0 ※2	測定員	
22N26-265	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.9 ※2	測定員	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-271	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-272	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.9 ※2	測定員	
22N26-273	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	6.1 ※2	モニタリングカー	
22N26-274	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.8 ※2	測定員	
22N26-281	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.7 ※2	測定員	
22N26-282	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.0 ※2	測定員	
22N26-283	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	5.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-284	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.6 ※2	測定員	
22N26-285	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.0 ※2	測定員	
22N26-286	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.4 ※2	測定員	
22N26-292	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	7.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-293	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	7.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-294	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.7 ※2	測定員	
22N26-295	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.8 ※2	測定員	
22N26-296	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.1 ※2	測定員	
22N26-297	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.9 ※2	測定員	
22N26-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	2.9 ※2	測定員	
22N26-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.7 ※2	測定員	
22N26-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	2.3 ※2	測定員	
22N26-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.0 ※2	モニタリングカー	

注記)

※空間線量率は、2012年1月16日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N28)

* 1 電離箱における値
 * 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-001	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	6.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-002	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	6 ※2	モニタリングカー	
22N28-003	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	4.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-004	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	5.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-005	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	4.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-009	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	4.5 ※2	測定員	
22N28-010	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/22	3 ※2	測定員	
22N28-013	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-014	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	5.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-015	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	5.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-016	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-019	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	4 ※2	測定員	
22N28-023	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	5 ※2	モニタリングカー	
22N28-024	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	5.6 ※2	測定員	
22N28-026	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	4.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-027	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/13	4.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-028	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	4.1 ※2	測定員	
22N28-029	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	4.3 ※2	測定員	
22N28-032	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-033	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-037	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	3.8 ※2	測定員	
22N28-038	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	3.9 ※2	測定員	
22N28-039	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	3.6 ※2	測定員	
22N28-041	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-042	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	5.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-047	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/9	4.1 ※2	測定員	
22N28-051	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	4.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-071	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/10/3	3.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-081	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	3.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-082	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	3.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-091	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	3.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-092	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/11/3	3.5 ※2	モニタリングカー	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-202	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	2.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-212	相馬郡飯館村大字比曽	2011/10/22	3.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-213	相馬郡飯館村大字比曽	2011/10/22	3.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3 ※2	モニタリングカー	
22N28-224	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-255	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-267	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-278	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-279	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-285	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-286	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-287	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-288	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-289	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-290	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-293	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-353	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-354	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-364	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-365	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-368	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-369	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-381	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-382	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-385	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-392	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-393	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-394	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-395	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.7 ※2	モニタリングカー	

注記)

※空間線量率は、2012年1月16日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(24N30)

* 1 電離箱における値
 * 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-003	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-004	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-011	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-012	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-013	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-014	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	5.1 ※2	測定員	
24N30-021	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-022	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.8 ※2	測定員	
24N30-023	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.6 ※2	測定員	
24N30-024	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	6.1 ※2	測定員	
24N30-031	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/3	4.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-051	相馬郡飯館村大字比曽	2011/10/9	4.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-061	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/9	3.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-071	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/9	3.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-072	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	3.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-073	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-081	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-082	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-092	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-093	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-094	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-095	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-096	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-097	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-098	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-100	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-126	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-127	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-128	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.4 ※2	モニタリングカー	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-129	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	3.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-136	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-146	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-155	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-156	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-164	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-165	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-175	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-176	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-186	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-191	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-192	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-193	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-194	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-196	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-197	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-201	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-202	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-203	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/3	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-204	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-207	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-208	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-248	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-249	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-250	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-304	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-305	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-306	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-307	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-318	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	

* 1 電離箱における値
* 2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-319	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-320	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-330	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-341	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-351	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-352	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-353	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-363	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-364	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-365	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/10/22	1.5 ※2	モニタリングカー	

注記)

※空間線量率は、2012年1月16日時点の数値に換算